

STK č. 3631
Tel.: 494 596 441
E-mail: stkjestetice.cz@dekra.com9. Název provozovatele:
DEKRA CZ a.s., B 1967 vedený u Městského
soudu v Praze
Sídlo firmy:
Türkova 1001, 14900 Praha
Adresa provozovny:
Solnice - Ještětice 110, 51601 Rychnov nad
Kněžnou**PROTOKOL č. CZ-3631-25-06-0148**
o technické prohlídce

Druh TP: pravidelná

Rozsah TP: plný

ID: 128952603

1. VIN (č. karoserie):	147002607551		
2. Registrační značka a symbol státu:	H025297 CZ		
4. Stav počítadla ujeté vzdálenosti (km):	1889	5. Kategorie vozidla:	T2a
Tovární značka:	HAKO	Druh vozidla:	TRAKTOR KOLOVÝ
Obchodní označení (typ):	CITYMASTER 600 (1470)	Datum první registrace:	01.01.2016
Typ motoru:	3TNV88	Číslo ORV (dokladu):	ZAB037845

Měření emisí provedla SME č. 46.07.08 dne 29.05.2025, č. protokolu CZ-460708-25-05-0084

6. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:**LEHKÉ (A) (počet závad)** 0**VÁŽNÉ (B) (počet závad)** 0**NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad)** 0**Poznámky:**

Stav počítadla v mth.

3. Datum a místo prohlídky: **05.06.2025 Solnice - Ještětice 110, 51601 Rychnov nad Kněžnou**
7. Vozidlo je pro další provoz **způsobilé**.
8. Příští prohlídka musí být provedena do **05.06.2029**
9. Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KT00407
10. Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **vyhovuje**.
Kontrolní nálepka **vylepena**.



S3631-25-06-0148



Za správnost: Razítko STK


podpis

ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC

Směrnice 2014/45/EU

Directive 2014/45/EU

CZ**OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA**

ROADWORTHINESS CERTIFICATE

číslo/number: **CZ-3631-25-06-0148**

(1)	VIN/VIN:	147002607551
(2)	Registrační značka a symbol státu: / <i>Registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration:</i>	H025297
(3)	Datum a místo kontroly: / <i>Place and date of inspection:</i>	05.06.2025 Solnice - Ještětice 110, 51601 Rychnov nad Kněžnou
(4)	Stav počítadla ujeté vzdálenosti v době prohlídky: / <i>Odometer reading at the time of the test:</i>	1889
(5)	Kategorie vozidla: / <i>Vehicle category:</i>	T2A
(6)	Zjištěné závady a stupně jejich závažnosti: / <i>Identified deficiencies and their level of severity:</i>	
(7)	Výsledek technické prohlídky: / <i>Result of the roadworthiness test:</i>	způsobilé
(8)	Datum příští prohlídky: / <i>Date of the next roadworthiness test:</i>	05.06.2029
(9)	Vydala STK / <i>Issued by testing center:</i> Podpis a číslo osvědčení kontrolního technika / <i>Signature and Certificate number of the inspector:</i>	3631 KT00407
(10)	Jiné informace: / <i>Other information:</i>	Stav počítadla v mth.



S3631-25-06-0148





Datum a čas měření:
29.05.2025 13:35:46

Č. protokolu:
CZ-460708-25-05-0084

VIN:
147002607551

KONTROLA:

Výsledek vizuální kontroly:		vyhovuje
Otáčky [min ⁻¹]	Předepsané	Naměřené
Volnoběžné	#1150 - #1250	1202
Přeběhové	#2600 - #3050	2600
Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]		0,81
Hodnota kouřivosti naměřená [m ⁻¹]		0,19
Rozpětí hodnot kouřivosti čtyř po sobě jdoucích měření [m ⁻¹]	dovolené	max 0,25
	naměřené	0,06

Použitý kouřoměr (výrobce, typ): Bosch, BEA 950, 1.0, / BEA070 V1.19 CFFE0424

Záznam z kouřoměru tvoří přílohu tohoto protokolu. **)

Naměřené hodnoty jsou přímým on-line záznamem měření kouřoměru. **)

Poznámky: Vozidlo není opatřeno pomocným VIN.

Detailní výpis výsledků kontroly emisí je uveden v příloze tohoto protokolu.

Hodnoty stanovené výrobcem multicar-hako.

Otáčky měřeny snímačem vibrací.

Ukazatel stavu km v motohodinách.

Typ motoru instalovaného ve vozidle souhlasí s typem uvedeným v dokladech.

Kontrola stability volnoběhu se neaplikuje.

Vozidlo z hlediska měření emisí vyhovuje

Vylepena ochranná nálepka č.

Měření emisí provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KTE01389


Datum provedení měření emisí: 29.05.2025

*) Pouze, je-li uvedeno v TP vozidla

**) Nehodící se škrtněte.

Palivo: NM

Platné měření	n_vol [min ⁻¹]	n_ref [min ⁻¹]	t_acc [s]	k [m ⁻¹]	TPS [%]
1	1200	2600	3,44	0,17	
2	1200	2600	3,22	0,17	
3	1200	2600	3,74	0,18	
4	1209	2600	3,58	0,23	
Průměr posledních 4 platných	1202	2600	3,5	0,19	
Limit	#1150 - #1250	#2600 - #3050	max 5	max #0,81	---



S3631-25-06-0148

